

USO RESTRINGIDO

ZONA DE RIESGO

REVALUACIÓN NO HABÍA FECHA



Precaución: Esta edificación ha sido inspeccionada y se ha determinado que existen los siguientes daños:

Colapso de muro portante en un 90%.

Las siguientes áreas y/o áreas de ocupación se encuentran legalmente restringidas:

☐ No ingresar a las siguientes áreas:

☒ Cortar ingresos permitidos para obtener acceso a contenidos:

Sala y cocina

☐ Otras restricciones:

Nombre de la instalación y Dirección:

Majiori Choez Avila
Barrio Sta. Cruz

Fecha: **11-07-2016**

Hora: **10:00**

Precaución: Las réplicas sísmicas pueden sustentar los daños y riesgos.

Esta instalación fue inspeccionada en condiciones de emergencia por:

TERMINADO

Jurisdicción

El Inspector / Agencia:

130755/73-7

MIDUVI - GADJ

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales